



Nedostatky na ktoré upozorňujeme našich klientov pri posudzovaní strojových zariadení

Sprievodná dokumentácia

- Nedostatočné informácie o prevádzkových režimoch strojového zariadenia
- Chýba vyhlásenie o zhode, alebo nie je v slovenskom jazyku
- Nie sú určené pracoviská (pracovné miesta), ktoré musí obsadiť obsluha - umiestnenie bezpečnostných prvkov
- Nekompletný návod na montáž, inštaláciu, údržbu a bezpečné - správne používanie stroja
- Návod na obsluhu nie je v slovenskom jazyku

Strojové zariadenie

- Chýba výrobný štítok stroja
- Nedostatočné osvetlenie pracovných miest a vnútorných pracovných priestorov strojového zariadenia
- Ovládacie a kontrolné prvky stroja nie sú zreteľne viditeľné, identifikovateľné a umiestnené tak, aby umožňovali zaručené, bezchybné, rýchle a jednoznačné ovládanie.
- Použitie iných istiacich prvkov ako je uvedené v technickej dokumentácii stroja
- Chýbajúce označenie hlavného vypínača, istiacich prvkov a vodičov
- Chýbajúce bezpečnostné značenia a výstrahy upozorňujúce na nebezpečenstvo úrazu
- Chybné používanie farieb svetelnej signalizácie
- Nedostatočná ochrana pospájaním neživých častí
- Nedostatočné zabezpečenia neúmyselného spustenia stroja
- Pracovné miesto nevybavené STOP tlačidlom – núdzové zastavenie strojového zariadenia
- Strop tlačidlo nezodpovedá bezpečnostným predpisom
- Strojové zariadenie nie je vybavené voličom režimu prevádzky (prepínačom) blokateľným v každej polohe – neúmyselná zmena režimu
- Strojové zariadenie vzhľadom na svoj tvar alebo stanovenú inštaláciu (nedostatočnú stabilitu) nemá riešené prostriedky na zakotvenie
- Prístupové časti strojového zariadenia majú ostré hrany, ostré rohy a drsný povrch, ktoré by mohli spôsobiť zranenie



E.I.C. Engineering inspection company s. r. o.

Volgogradská 8921/13; 080 01 Prešov

- Nedostatočné krytie pohyblivých častí stroja
- Nedostatočná ochrana pred pohyblivými časťami stroja pri zámerných a náhodných manipuláciách v pracovnom priestore (napr. svetelné závery, clony a pod.)
- Povrchy stroja s vysokou alebo veľmi nízkou teplotou sú prístupné obsluhu
- Strojové zariadenie nie je vybavené odsávacím zariadením (prach, plyn, pary a pod.)
- Miesto obsluhy je nedostatočne vybavené proti pošmyknutiu, pádu či potknutiu
- Nie je zabezpečený bezpečný prístup k všetkým miestam obsluhy a údržby strojového zariadenia
- Strojové zariadenie nie je vybavené centrálnym ovládačom alebo centrálny ovládač nie je zreteľne označený
- Návestidlá a tlačidlá ovládacieho panelu nespĺňajú bezpečnostné požiadavky (farebné značenie)

V prípade otázok nás prosím kontaktujte elektronickou formou na email: eic@eic.eu.sk
alebo na tel.č.: +421 917 432 092

www.eic.eu.sk